




Antes del depósito de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en las instalaciones de recogida de éstos, deben extraerse las pilas y depositarse separadamente para su adecuada gestión.



MESA DE CORTE POR HILO CALIENTE

Manual de instrucciones



Ref. 25046



Calle La Serreta, 67 (Pol. Ind. El Fondonet) · 03660 NOVELDA (Alicante) Spain
T. +34 96 560 77 68 / +34 96 560 55 69 | cial@nogosa.com | www.nogosa.com

IMPORTANTE: Por favor, lea atentamente este documento antes de utilizar el producto.




- 

- Utilice la máquina al aire libre o en zonas muy ventiladas.
- No toque el hilo caliente en funcionamiento.
- La máquina comienza a calentarse al segundo de presionar el botón de inicio.

La mesa de corte por hilo caliente es una máquina profesional indicada para el corte de poliestireno.

Poliestireno expandido (EPS) y poliestireno extruido (XPS).



Desconecte siempre el cable de alimentación de la mesa de corte antes de instalar o quitar el cable. Antes de reemplazar el cable compruebe también que los soportes no estén calientes.



PRECAUCIÓN 1: Una salida de potencia excesiva puede causar daños en el transformador. Utilice sólo la potencia necesaria para un corte adecuado. El alambre no necesita estar al rojo vivo para atravesar los paneles de poliestireno.

[illegible]


MANTENIMIENTO

[illegible]


POSIBILIDADES DE CORTES



- 1. Ajuste la guía vertical a 0°.
- 2. Ajuste la guía horizontal a 0°.
- 3. Realice el corte con la longitud deseada.



- 1. Ajuste la guía vertical a 0°.
- 2. Ajuste la guía horizontal según la inclinación deseada.
- 3. Realice el corte con la longitud deseada.



- 1. Ajuste la guía vertical según la inclinación deseada.
- 2. Ajuste la guía horizontal a 0°.
- 3. Realice el corte con la longitud deseada.

ESPECIFICACIONES

- Referencia: 25046
- Longitud máxima del corte: 1370 mm
- Altura máxima del corte: 330 mm
- Regla horizontal: 1000 mm; 0-90°
- Peso: 14.2 kg
- Dimensiones: 1700 x 430 x 170 mm
- Transformador: 40 V - 200 W - 230 V IP44
- Longitud del cable:
 - o 2 metros desde el transformador hasta el enchufe.
 - o 1 metro desde el transformador hasta el arco.

CONSIDERACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO

- No exponga la mesa de corte a la lluvia.
- No utilice la mesa de corte en lugares húmedos o mojados.
- Mantenga el área de trabajo bien iluminada.
- No utilice la mesa de corte cerca de líquidos o gases inflamables.
- No permita que haya a su alrededor personas que no estén involucradas en el trabajo.

ALMACENAMIENTO

Después del uso, la herramienta debe ser almacenada en un lugar seco y cerrado, fuera del alcance de los niños.

PRECAUCIONES CON EL CABLE

Nunca tire del cable para desconectarlo del enchufe.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite y bordes afilados.

HERRAMIENTA DESCONECTADA

Desconecte la herramienta de la fuente de alimentación cuando no la utilice o mientras esté cambiando el alambre.

ADVERTENCIA

El uso de cualquier otro alambre que la producción original puede presentar un riesgo de daños para la máquina.

SEGURIDAD

Use gafas de seguridad, guantes y máscara durante la operación.

INSTALACIÓN DEL TRANSFORMADOR

